



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, ČELNÍ POHLED, PO RESTAUROVÁNÍ



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, ZADNÍ POHLED, PO RESTAUROVÁNÍ



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, PRAVÁ STRANA, PO RESTAUROVÁNÍ



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, ČIŠTĚNÍ KAMENE



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, OPRAVA-VÝMĚNA- POŠKOZENÉ HLAVICE



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, ZPEVŇOVÁNÍ PRASKLÉ HORNÍ ČÁSTI, VRTY PRO SKLOLAMINÁTOVÉ ZPEVŇOVACÍ TYČE



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, ZPEVŇOVÁNÍ PRASKLÉ HORNÍ ČÁSTI, PROLEPENÍ SKLOLAMINÁTOVÝMI TYČEMI, TMELENÍ CHYBĚJÍCÍ HMOTY, NÁHRADA HMOTY ZA NEVHODNÝ BETON



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, STAV PO OČIŠTĚNÍ, DOPLŇOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI UMĚLÝM KAMENEM, ZPEVNĚNÍ PRASKLÉ HMOTY



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, DETAIL POŠKOZENÍ



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, DETAIL POŠKOZENÍ – OPRAVA (DOPLNĚNÍ) POŠKOZENÉ ČÁSTI



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, KOROZE KŘÍŽE, POŠKOZENÍ KAMENE, NEVHODNÝ BETONOVÝ DOPLNĚK, A STAV PO OPRAVĚ – RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽE, NÁHRADA ZA BETON V UMĚLÉM KAMENI



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, DETAIL ÚCHYTŮ



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, STAV PO OČIŠTĚNÍ LITINOVÉHO KŘÍŽE



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, STAV PO OČIŠTĚNÍ LITINOVÉHO KŘÍŽE, PO SPOJENÍ PRASKLÝCH ČÁSTÍ



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, STAV PO RESTAUROVÁNÍ LITINOVÉHO KŘÍŽE, ZLACENÍ, OŠETŘENÍ POVRCHU KONZERVAČNÍM NÁTĚREM NA LITINU



ROZSTÁNÍ – KŘÍŽ U SILNICE 371, STAV PO OČIŠTĚNÍ ZPEVŇOVACÍHO TÁHLA LITINOVÉHO KŘÍŽE, ZJIŠTĚNÉ DETAILY – VROČENÍ, PODPIS PROVÁDĚJÍCÍHO KOVÁŘE, VYRAŽENÉ KOVÁŘSKÉ ZNAČKY A ZDOBENÍ



LITINOVÉ TÁHLO PO OČIŠTĚNÍ OD KOROZE, ZJIŠTĚNÍ VROČENÍ – 1874, PODPIS KOVÁŘE – K.PETSCHT, KOVÁŘSKÉ ZDOBNÍ