



Rozstání, kříž na p.č.572/2, celkový pohled



Rozstání, kříž na p.č.572/2, socha Krista uvolněná, chybí hřeby, celková koroze kovu



Rozstání, kříž na p.č.572/2, reliéf P.Marie Bolestné, nevhodný nátěr na původním zlacení, kámen koroduje pod vrstvami nátěrů



Rozstání, kříž na p.č.572/2, reliéf se sv. Floriánem, vrstvy nevhodných nátěrů na původním zlacení, kámen koroduje pod nátěry



Rozstání, kříž na p.č.572/2, "puchýře" korodujícího kamene pod nátěry



Rozstání, kříž na p.č.572/2, mechanické poškození kamene



Rozstání, kříž na p.č.572/2, zvětralá hornina pod nevhodnými druhotnými nátěry



Rozstání, kříž na p.č.572/2, horizontální statická prasklina v podstavci



SLEPENÍ PRASKLIN SKLOLAMINÁTOVÝMI TYČEMI







Rozstání, kříž na p.č.572/2, po očištění a zlacení atributu



Rozstání, kříž na p.č.572/2, po očištění a zlacení atributu





Koroze litinového korpusu



Po očištění a pozinkování





Rozstání, kříž na p.č.572/2, PO RESTAUROVÁNÍ